INTERVENTI EX-NOVO PER LA SALVAGUARDIA DEL RETICOLO IDRAULICO NEL FOSSO DEL RIALE IN LOC. SAN GIUSEPPE – COMUNE DI RIO (LI)
PSR 2014-2020 –SOTTOMISURA 5.1 b) - PIT 2016

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato 07
DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICA

PROGETTISTA RESPONSABILE

Dott. For. Katuscia Begliomini

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Geol. Andrea Bizzarri
Dott. Ing. Chiara Chiostrini
Dott. For. Simone Fiornovelli
Dott. For. Fiamma Rocchi

Codice 08605	**Emesso** Begliomini	**D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.**	
Rev. 00	**Controllato** Rocchi	Via Garibaldi n.6, Pratovecchio Stia (Ar) - Tel. 0575 52.95.14	AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =
Data Genn. 2020	**Approvato** Orlandi	Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67 http://www.dream-italia.it	D.R.E.AM. ITALIA

Localizzazione delle fotografie



Localizzazione dei punti di ripresa

Foto 1: Accesso al Fosso dei Canali per uno dei vecchi mulini, verso la metà del sua lunghezzza; all'altezza del bivio per Lecciola

Foto 2: Come si presenta la sponda in dx idrografica

Foto 3: Il Fosso dei Canali nel suo tratto verso monte;

Foto 4: frana di sponda da sistemare con scogliera al piede

Foto 6: manufatti di vario tipo occupano l'alveo

Foto 7: l'alveo presenta una sezione non ben definita

Foto 8: come sopra, necessità di ricavatura e realizzazione piccole palizzate sulle sponde

Foto 9: vecchie soglie ormai distrutte ed inefficienti

Foto 10: in alcuni punti le sponde sono interessate da interventi a basso impatto come palizzate in legno

Foto 11: come sopra

Foto12: la presenza di opere e muri di sponda si deve anche alla presenza di numerosi mulini, ormai diruti

Foto 13: la corrente delle piene ha scalzato alcune delle opere presenti



Foto 14: l'alveo è a tratti ostruito materiale e rifiuti

Foto 15: le sponde presentano problemi di erosione e necessità di realizzare opere di difesa di sponda (muretti) con materiale prelevato in loco

Foto 16: come sopra