Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

MANUTENZIONE FOSSO NUOVO IN LOCALITA' PUCINAIO

CODICE INTERVENTO 2022CB5E0455 CIG.

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

CODICE PERIZIA 2022_A_26

Data:

GENNAIO 2022

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it


DEL
16.7
AURELIA
21.4
VIA
26.3
P. QUAGLIERINI
P. VALLONE
22.2
PARATINO
BASSE
LE
18.0
24.6
28.1
FOSSO
15.1
P. CAPRELLI
22.2
28.2
P
18.6
P. CAMPINERI
(N.14)
VIA
15.6
FOSSO
2
NUOVO
17.1
1
12.4
24.7
P. MACCHIA
19.7
23.9
13.3
MACCHIA
AIONE
FOSSO
DELLA
15.2
P. POGGETTO
13.4
15.5
P.
VIA
12.5

Foto 1: Fosso Nuovo

Foto 2: Fosso Nuovo