Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cbtoscanacosta.it

# AREA MANUTENZIONE

## COMUNI DI RIPARBELLA E MONTECATINI V.C.

(Provincia di Pisa)

## MANUTENZIONE BOTRO DEL PALAZZO E 1° AFFLUENTE IN DX IDRAULICA FIUME CECINA

CODICE INTERVENTI 2022CB5E0498 E 2002CB5E0500 CIG.

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 10.020,00

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

Data:

FEBBRAIO 2022

ELABORATO

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it


CASINI DEL MACAJO
39.5
41.2
36.7
2
1
IN DX IDRAULICA
1° AFFLUENTE FIUME CECINA


PALAZZO
LOPIA
PODERE SANTA
MARGHERITA I
65.8
68.3
4
3
78.7
63.8
CIRCOLO IPPICO
EL CUERO
VAL

Foto 1: 1° Affluente in dx del Fiume Cecina

Foto 2: 1° Affluente in dx del Fiume Cecina

Foto 3: Botro del Palazzo

Foto 4: Botro del Palazzo