Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 www.cbtoscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA E MONTECATINI VAL DI CECINA

(Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE TORRENTE RIALDO E TORRENTE LOPIA IN LOCALITA' LA GERBIA

CODICE PERIZIA 2020_A_46 CIG. Z172C7D833

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 20.000,00

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

Data:

DICEMBRE 2019

ELABORATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it protocollo@cbtoscanacosta.it


Tratto oggetto di manutenzione
Restante parte di reticolo in gestione
N
O
E
S
RIALDO
TORRENTE
73.8
45.9
P. GERBIA
39.5
38.5
36.0
34.9
FIUME
CECINA
32.2
1
2


N
O
E
S
Tratto oggetto di manutenzione
Restante parte di reticolo in gestione
35.6
35.3
P. SAN ROMANO
VAL
36.3
5
LOPIA
3
4
TORRENTE
33.9

FOTO 1 – Torrente Rialdo

FOTO 2 – Torrente Rialdo

FOTO 3 – Torrente Lopia

FOTO 4 – Torrente Lopia



FOTO 5 – Torrente Lopia



M.C. e M.S.
Ufficio Tecnico Le Morelline