



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cb toscana costa.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI RIPARBELLA E MONTECATINI VAL DI CECINA (Provincia di Pisa) MANUTENZIONE TORRENTE RIALDO E TORRENTE LOPIA IN LOCALITA' LA GERBIA

CODICE PERIZIA 2020_A_46

CIG. Z172C7D833

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 20.000,00

Data:

DICEMBRE 2019

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO
**PLANIMETRIA GENERALE
INQUADRAMENTO C.T.R.**

TAVOLA

1

SCALA

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cb toscana costa.it protocollo@cb toscana costa.it

Tratto oggetto di manutenzione
Restante parte di reticolo in gestione

