



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cb5toscanacosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNI DI MONTECATINI V.C. E GUARDISTALLO (Provincia di Pisa)

MANUTENZIONE TORRENTE LUPICAIA

CODICE INTERVENTO 2022CB5E0497

CIG.

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 42.100,00

Data:

FEBBRAIO 2022

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

**PLANIMETRIA GENERALE
INQUADRAMENTO C.T.R.**

TAVOLA

1

SCALA

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@dec.cb5toscanacosta.it protocollo@cb5toscanacosta.it

Tratto oggetto di manutenzione
Restante parte di reticolo in gestione

