



**Consorzio 5 Toscana Costa**  
C.F. 01779220498 — [www.cbtoscanacosta.it](http://www.cbtoscanacosta.it)

## AREA MANUTENZIONE

# COMUNE DI CECINA (Provincia di Livorno)

## MANUTENZIONE FOSSO AIONE

CODICE PERIZIA 2021\_A\_100

CIG.

### PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA:

€ 5.000,00

Data:

MAGGIO 2021

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

### PLANIMETRIA GENERALE INQUADRAMENTO C.T.R.

TAVOLA

# 1

SCALA

1:10.000

Consorzio Associato:



Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICLIA M.ma (LI)

Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690

[cb5@pec.cbtoscanacosta.it](mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it) [protocollo@cbtoscanacosta.it](mailto:protocollo@cbtoscanacosta.it)

Tratto oggetto di manutenzione

Restante parte di reticolo in gestione

