



Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 — www.cb toscancosta.it

AREA MANUTENZIONE

COMUNE DI GUARDISTALLO
(Provincia di Pisa)

**MANUTENZIONE FOSSO DELLA CERRETA E
AFFLUENTE TORRENTE STERZA**

CODICI INTERVENTO 2022CB5E0490 e 2022CB5E0491

CIG.

PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

Data:

GENNAIO 2022

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

TAVOLA

SCALA

**PLANIMETRIA GENERALE
INQUADRAMENTO C.T.R.**

1

1:10.000

Consorzio Assodati:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@dec.cb toscancosta.it protocollo@cb toscancosta.it

Tratto oggetto di manutenzione
 Restante parte di reticolo in gestione

