



**Consorzio 5 Toscana Costa**

C.F. 01779220498 — [www.cb5toscanacosta.it](http://www.cb5toscanacosta.it)

## AREA MANUTENZIONE

**COMUNI DI RIPARBELLA E MONTECATINI V.C.**

(Provincia di Pisa)

**MANUTENZIONE BOTRO DEL PALAZZO E 1°  
AFFLUENTE IN DX IDRAULICA FUME CECINA**

CODICE INTERVENTI 2022CB5E0498 E 2022CB5E0500

CIG.

### PROGETTISTI :

Per. Agr. Michele Sicurani

Geom. Matteo Capelli

IMPORTO PERIZIA: € 10.020,00

Data:

FEBBRAIO 2022

R.U.P. : Dott. Ing. Valentina Caponi

ELABORATO

TAVOLA

SCALA

**PLANIMETRIA GENERALE  
INQUADRAMENTO C.T.R.**

**1b**

**1:10.000**

Consorzio Associato:



Via degli Speciali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPICGLIA M.ma (LI)  
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690  
[cb5@dec.cb5toscanacosta.it](mailto:cb5@dec.cb5toscanacosta.it) [Protocollo@cb5toscanacosta.it](mailto:Protocollo@cb5toscanacosta.it)

**Tratto oggetto di manutenzione**  
**Restante parte di reticolo in gestione**

