

## Decreto Dirigenziale n. 108 del 10/08/2014

**Oggetto:** Sostituzione del Server di rete a seguito di guasto. Accettazione preventivo di SAT  
Ufficio di Madeo Antonio di Piombino - CIG Z151072BB5

### IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994);
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°02 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: "Statuto provvisorio finalizzato all'immediata operatività della Prima Assemblea Consortile: presa d'atto"
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: "Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio 5 Toscana Costa : presa d'atto";
- Visto il decreto del Presidente n° 01 del 5 marzo 2014 "Separazione delle funzioni tra indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d'atto;
- Vista la delibera dell'assemblea consortile n°10 del 15 aprile 2014 ad oggetto: "Adozione del regolamento (provvisorio) per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia";
- Considerato che in data 30 Luglio 2014 il Server di rete della Sede di Venturina Terme ha subito dei guasti probabilmente a seguito di evento atmosferico che ha prodotto forti scariche elettromagnetiche;
- Considerato che il guasto ha danneggiato n. 2 Hard Disk, n. 1 controller RAID e/o scheda Logica ed il surriscaldamento anomalo interno con blocco e riavvio automatico del sistema;
- Considerato che la riparazione dei suddetti guasti plurimi comporterebbe costi molto elevati e una difficile reperibilità dei ricambi di una macchina ormai obsoleta, costringendo inoltre ad un fermo prolungato l'intero sistema di rete;
- Preso atto che risulta più conveniente, economicamente e temporalmente, procedere alla sostituzione del Server danneggiato;

